





FiberChek <sup>PRO</sup>		Faseruntersuchung		VIAVI	
<b>Untersuchungsdatum</b>	16.02.2022 11:08:28				
<b>Firmenname</b>					
<b>Kunde</b>					
<b>Ort</b>					
<b>Operator</b>					
<b>Seriennummer</b>	G0617-8745-1144				
Faserinformationen					
<b>Dateiname</b>	Deviser MM.html				
<b>Fasertyp</b>	Simplex				
<b>Faser-ID</b>	14				
<b>GUT</b> 					
Untersuchungszusammenfassung					
<b>Profilname:</b>	MM (IEC-61300-3-35 Ed. 2.0)	<b>Optische Einstellung:</b>	Standard Tips (with BAP1)	<b>Fokus:</b>	 92
Zone	Beschädigungen	Kratzer			
Zone A (0 - 65)	GUT	GUT			
Zone B (65 - 115)	GUT	GUT			
Zone C (115 - 135)	GUT	GUT			
Zone D (135 - 250)	GUT	GUT			
Geringe Vergrößerung			Starke Vergrößerung		
					
<input checked="" type="checkbox"/> Overlays anzeigen			<input checked="" type="checkbox"/> Overlays anzeigen		
<b>Analysedetails</b>					
© 2022 VIAVI Solutions Inc. Alle Rechte vorbehalten.					