





| FiberChek ^{PRO} | | Faseruntersuchung | | VIAVI | |
|---|---|------------------------------|--|---------------|--|
| Untersuchungsdatum | 20.05.2022 14:52:10 | | | | |
| Firmenname | | | | | |
| Kunde | | | | | |
| Ort | | | | | |
| Operator | | | | | |
| Seriennummer | D1614-8741-0063 | | | | |
| Faserinformationen | | | | | |
| Dateiname | Deviser SMAPC.html | | | | |
| Fasertyp | Simplex | | | | |
| Faser-ID | 37 | | | | |
| SCHLECHT  | | | | | |
| Untersuchungszusammenfassung | | | | | |
| Profilname: | SM APC (IEC-61300-3-35 Ed. 2.0) | Optische Einstellung: | Standard Tips (with BAP1) | Fokus: |  94 |
| Zone | Beschädigungen | Kratzer | | | |
| Zone A (0 - 25) | GUT | GUT | | | |
| Zone B (25 - 115) | SCHLECHT | GUT | | | |
| Zone C (115 - 135) | GUT | GUT | | | |
| Zone D (135 - 250) | SCHLECHT | GUT | | | |
| Geringe Vergrößerung | | | Starke Vergrößerung | | |
|  | | |  | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Overlays anzeigen | | | <input checked="" type="checkbox"/> Overlays anzeigen | | |
| Analysedetails | Zone B: [BESCHÄDIGUNGEN] Beschädigung > 5 µm, Mehr als 5 Beschädigungen mit einem Durchmesser > 2,0 µm. Zone D: [BESCHÄDIGUNGEN] Beschädigung > 10 µm. | | | | |
| © 2022 VIAVI Solutions Inc. Alle Rechte vorbehalten. | | | | | |